

## Пример монтажа системы управления «Соло 3» в Ящик Я9101.




1. Открутить блок индикации и на его место установить систему управления «Соло 3».



2. Открутить разъемы и на их место установить разъемы переходного кабеля «Соло 3 – Я9101».

3. Красные провода пронумерованы и подключаются согласно прилагаемой схеме.



На фотографии выделены 11 позиций. После установки системы управления «Соло 3» данные компоненты не будут участвовать в управлении оборудованием и при желании могут быть демонтированы.

\*\*\*

Руководство по эксплуатации,  
схемы подключения и т.д.

Вы сможете найти  
на нашем официальном сайте  
[www.maleks.odessa.ua](http://www.maleks.odessa.ua)

в разделе "Поставка электро"...

Тел./факс (048) 738-07-56, -36

Моб. тел. (050) 495-1-777

[maleks-odessa@i.ua](mailto:maleks-odessa@i.ua)